

OOP Mode Shapes
u3
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
IP Mode Shapes
u2
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Torsion Mode Shapes
p1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Nodal arclength position