

0.0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.5
$F_3$ [N]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
0.12
0.09
0.06
0.03
0.00
$M_2$ [N.m]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
$x_1$